


Q

水栓(ストレーナー一部)から異臭がする

A. 水栓の吐水口やシャワーにゴミがたまっている可能性があります。掃除を試みましょう。

【シングルレバー水栓】



蛇口の耐熱キャップ部分のストレーナー付袋ナット、を指で右に回して外します。




袋ナットを逆さまにしてゴミを洗い流します。こびりついた汚れは、網をキズつけないように爪楊枝で取ります。

【シャワー水栓】



散水版を手で左に回しながら外し、散水版にはめこんである散水ガイドを外してください。散水ガイドの切欠(右図-3参照)にドライバーなどを差し込むと、簡単に外れます。この時リングが外れる場合がありますので、なくさないように注意してください。



散水ガイドと網目に詰まったゴミを、歯ブラシなどで取り除きます。ここにゴミが詰まると吐水量が少なくなったり、温度調整がうまくいなくなる恐れがありますのでご注意ください。



網、散水ガイド、リングを散水板に組み込み、シャワー部にねじ込んでください。Oリングは散水ガイドの中央凸部にはめ込みます。散水板、散水ガイド、リングはそれぞれ切欠と凸部をあわせてください。リングは中央凸部を下にしてください。